

DSO 068 Firmwares DSO068のバージョン管理表

2016.01.17

Main Firmware

Version 版	Revision History 修正の履歴説明
113-06801-061 [2015.01.24] (For H version PCB only) H版基板のみに適用	周波数機能の中に測定モードとして区間とパルス幅測定モードを入れた。Added period and pulse width measurement modes to the frequency meter 試験進行調整のためにやり方を変えてみた。Modification made to the scheme for adjusting test signal frequency Notes: 注記 このソフト改良は基板H版のみに適用されます。同時にキーパッド制御のソフトも113-06802-030へ替えないとけません。This upgrade is only applicable to H version PCB. The firmware of keypad controller needs to be upgraded to 113-06802-030 too.
113-06801-051 [2014.05.05]	ある条件下でEEPROMが壊れて、リブートの繰り返しになると言うバグを直した。Fixed a bug that corrupted EEPROM under certain conditions and resulted in a loop of rebooting.
113-06801-050 [2014.03.17]	JYELABとDSO068をUSBでつなぎ、データロガーとして使うデータインターフェイスを盛り込むために変更。詳しくはDSO068のデータインターフェイスの昨日盛り込み説明資料を参照願います。Implemented the feature of Data Interface that makes DSO 068 a USB Scope (working with jyeLab) and Data Logger. Please see document Data Interface of DSO 068 for details.
113-06801-040 [2014.01.14]	初めてのリリース First release

Key Pad Firmware

Version	Revision History
113-06802-030 [2015.01.24]	H版基板に適用(For H version PCB only) 基板をH版にしたので変更した。Modified for H version PCB.
113-06802-021 [2014.03.17]	生産時の試験用で小さなバグを対策(このバージョンにユーザがバージョンアップする必要なし)Fixed a minor bug in product test (It is not necessary for customers to upgrade to this version).
113-06802-020 [2014.01.14]	初めてのリリース First release

Bootloader

Version	Revision History
113-06803-020 [2014.01.14]	初めてのリリース First release