

068_PF7

DS0068はバグがまだたくさんあるようで、時々暴走してしまいます。いわゆるリセットするには立ち上げ時に工場デフォルトでスタートさせるということが必要となります。

この件に関してJYETECHのフォーラムに記述がありましたので参考に転載します。

やり方というのは、ケース開け、基板端にある20ピンのJ7コネクタ（普通はランドだけでコネクタは実装していない）のPF6ピンを1kオームでグランドにつなぎ電源オンします。

ワタシの場合はカーボン抵抗を持ってきて、端子穴に突っ込みます。丁度グランド端子がJ7コネクタの一つ置いて離れた端子に来ています。これを抵抗でジャンパすれば、簡単につなげます。また、電源オンして元に戻ったら容易に外せます。

nobcha23

<http://www.jyetechnology.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=367>

——原文と和訳混ぜ混ぜ——

Forced factory default restore 強制的に工場出荷時設定に戻す

Postby jye1 » Sun Aug 10, 2014 12:02 am

Sometimes DS0068 might be found behaviors abnormally (like constantly rebooting, halt in a specific state) and menu can't be entered to perform factory default restoration. In this case you can do forced factory default restore by following steps below:

時々068は異常動作になることが見受けられる（リブートを続けるとか、特定の機能で止まって仕舞うとか）、そしてメニューで工場出荷時の設定に戻すことができなくなる。こんな時には次にやり方で工場初期設定に戻すことができます。

1) Power off the scope and connect PF6 pin at J6 to GND via a 1K resistor. オシロの電源を切り、J6のPF6ピンを1kの抵抗で電源につなぐ。

2) Power up device to normal working state. 電源を入れて通常の動作状態にさせる。

3) Power off device and removed the connection made in 1). 電源を切った後に1で行った接続を外す。

jye1

Posts: 400

Joined: Wed Feb 20, 2013 4:58 pm

Top Re: Forced factory default restore

ページ (1)

Postby Clint » Sun Oct 25, 2015 1:28 pm

When I look at my board, and schematic, I see PF6 on J7, not J6.
Should that be J7?

ワタシの基板と図面ではP F 6はJ6ではなくて、J7のようですが？

Clint

Posts: 2

Joined: Sat Oct 24, 2015 11:42 pm

Top

Re: Forced factory default restore

Postby jye1 » Tue Oct 27, 2015 2:29 pm

Yes PF6 is on J7 instead of J6. Sorry for the mistake.

確かにJ6ではなくて、J7のようです。間違いすんません。

jye1

Posts: 400

Joined: Wed Feb 20, 2013 4:58 pm

Top

Re: Forced factory default restore

Postby Clint » Tue Oct 27, 2015 2:54 pm

Thanks. Worked great.

ありがとう。うまくいきましたぜ。